

発煙発火の
恐れがあります。

東芝エアコンをご愛用のお客様へ このエアコンを捜しています

東芝エアコン 大清快LDRシリーズ



1998年9月～2000年6月製造

東芝エアコン 大清快YDRシリーズ



1999年9月～2001年3月製造

点検がまだお済みでないお客様は
下記の窓口までご連絡ください。

ご連絡窓口

東芝キャリア株式会社

〒416-8521

静岡県富士市蓼原336番地

安全サービス推進室

フリーダイヤル(通話料無料)

専用電話

0120-444-899

専用FAX

0120-445-175

受付時間:平日 9:00～18:00(土・日・祝日は除く)

エアコン室内ファンを回転させるモーターのリード線接続部分から、ごくまれに発煙発火する可能性があります。
無償にて点検修理をさせていただきます。

※このお知らせは、2004年8月20日付新聞でのお知らせと弊社ホームページ等によりお知らせした内容と同じものです。すでに点検がお済みのお客様はご連絡の必要はありませんので安心してご使用ください。

●●●機種名の詳細は裏面をご覧ください●●●

ご迷惑をおかけいたしましたして誠に申し訳ございません。
謹んで深くお詫び申し上げます。

ご連絡いただくお客様の個人情報は本件の点検修理のためにのみ利用し管理いたします。

なお、これらの業務に携わる協力会社にはお客様の個人情報を開示することがありますが弊社と同等の管理を行わせます。

発煙発火の恐れがあります!

1998年(平成10年)9月から2002年(平成14年)1月に製造販売いたしました下記38機種におきまして、エアコン室内ファンを回転させるためのモーターのリード線接続部分から、ごくまれに発煙発火する可能性があることが判明しました。これは、エアコン洗浄液などに含まれる電流を通しやすい成分が、ファンモーターのリード線接続部分に付着することによっておきるものです。

家庭用ルームエアコン


大清快LDRシリーズ (1998年9月～2000年6月製造)



LDRシリーズ機種名 記載位置

RAS-225LDR	255LDR
285LDR	325LDR
406LDR	506LDR
255LDR-D	285LDR-D
406LDR-D	255LDR-G
285LDR-G	2559SDR
2859SDR	4069SDR
V285DR	

大清快YDRシリーズ (1999年9月～2001年3月製造)



YDRシリーズ機種名 記載位置

RAS-225YDR	255YDR
285YDR	325YDR
405YDR	406YDR
506YDR	255YDR-D
285YDR-D	406YDR-D
V285DR3	2833D-I

家庭用ルームエアコンLDRシリーズ、YDRシリーズ以外の機種

ハウジングエアコン、石油エアコン、ガスエアコン、業務用エアコン(1999年11月～2002年1月製造)

HAS-M221FDR1	M281FDR1		
RAK-285DR3	405DR3		
RAG-283KE	323KE	403KEJ	
SIK-J500AX	J630AX	P500HX	P630HX

他の機種は構造が異なりますので、安心してご使用ください